

(株)エビザワ商店 施工事例




〈作品タイトル〉

すき間風には内容

主なリフォーム空間	窓	築年数	42 年				
主な採用メーカー	YKK AP/プラマートU	リフォーム面積	※いずれかの単位に○	9.22 坪 (m²)	→	9.22 坪 (m²)	
住宅形態	マンション	リフォーム日数	部位	1 日	(全体工事	3 日)	
エリア又はマンション名	大阪市城東区 鶴野コーポ	リフォーム費用	部位	55 万円	(全工事費	118 万円)	


Before

管理組合にて外窓交換が禁止されている、窓の対応



〈写真の説明〉 すきま風の入る窓ですが、管理組合で窓の交換が禁止されているマンションです。

〈リフォーム前の図面〉



リフォーム前のポイント

●お施主様のお悩み内ご要望

- ・南東向きのリビング掃き出し窓が、結露するのと、築年数による歪みで、閉まり難く、隙間風も入ってくる。
- ・西側の子供部屋は、以前内窓設置したが、普通のガラスにしていた為、西日が入って室温が上がり、暑い。

●お悩みの原因

- ・築年数が経過したマンションは、アルミサッシに歪みが発生し、建てつけが悪くなっています。
- ・ガラスが单板なので、遮熱や断熱効果が無いため、暑さ、寒さが感じやすくなっています。



〈写真の説明〉 補助金を活用し、内窓を取り付けました。部屋により窓の色も変える事が出来ます。

〈リフォーム後の図面〉



リフォーム後のポイント

●お施主様に提案した解決方法

- ・最初は外窓交換をお勧めしましたが、管理組合の承認取得に時間を要するため、内窓設置に変更しました。
- ガラスに関しては、LOW-E複層ガラスにする事で、遮熱性を高め、サッシ自体の結露も防止できる様にしました。

●お施主様の声

- ・樹脂製内窓を設置したことにより、エアコンがよく効き、冬は暖かく、夏は涼しく過ごすことが出来ます。
- ・すき間風と結露の心配もなくなり、快適です。